

Ein besonders schönes und seltenes Dokument des zeitweise in Frankfurt an der Oder ansässigen Königlich privilegierten Orgelbauers Christian Joachim Richter aus dem Jahre 1791. Zugleich ist uns dadurch die Disposition einer alten Orgel zu Seelow überliefert.

Specification

Die in Seelow befindliche Orgel, fabri usf. unter Aufsicht, in dem Jahr
1785 von dem Königl. Leger Werkmeister d. d. Statuaris vom Lande
Sachsendorff, ab ich nach dem die Orgel in dem neuherrlichen
Stande ist, jedoch reparatur bedürftig, (wie aus dem unten beschriebenen
mit einem 8 klingigen Register in dem ersten großen Pfeifen
werk solche großen Organen nicht leicht zu machen ist) und
von dem verstorbenen Meister nicht gelte, stellt erdenn, in dem Namen
zu sehen, daß die Orgel bey dem großen Organen zuweilen
nicht lauten könte.

- 1) Dem dem Principal 4 Fuß, fasten Pfeifen 1. und 2. Fuß 3. Pfeifen
das ist 4 Pfeifen 4^{te} Fuß, und 2^{te} Fuß, und die so weit in dem
inneren Pfeifen schließende Pfeifen, welche ist nicht alle gemacht
sind, sondern nur, wie zu sehen auf dem Papier, sind die
sind, incl. 4^{te} Fuß u. 2^{te} Fuß. ad 1. Reparatur. Princip. — 7^{er} 12^{er}.
- 2) Als Pfeifen Pfeifen dem dem Orgelbauers auf Grund
Kopffschneidung mit Materialien d. reparatur — 6^{er} —
- 3) Reparatur 3^{er} Fuß 1^{er} reparatur — 4 —
- 3) Quinte 1^{er} Fuß — rep: — 1^{er} 12^{er}.
- 4) Octav 2^{er} Fuß — rep: — 2 —
- 5) Klein gedacht 4^{er} Fuß — 4 —
- 6) Groß Flöte 3^{er} Fuß — 2 —
- 7) Org: Gedacht 3^{er} Fuß — 6 —
- 8) Violong. in dem linken Hand, d. auf gleiche Org.
rechten Hand im Manual das ist 8^{er} Fuß, und in
das rechte Hand, die Quintadana 8^{er} Fuß, sind — 8^{er} —
- Tremulant. d. Zimbal. Demon incl. — 2 —
- Das Org. Werk, mit dem Pfeifenwerk ist in dem ersten
Ueberlegung, welche dem dazu erforderlichen Material d. Reparatur: 6^{er} 8^{er} 16^{er}.
- und die Pfeifenwerk muß geschloffen werden, und
sind auf die Pfeifen, und nicht Register, wie beabsichtigt war.
das dem Pfeifenwerk werden — 8^{er} —
- 2 Lealys, welche gar nicht brauchbar sind, müssen abge
geben werden beabsichtigt war dem Reparatur: — 16^{er} —
- das ist 20 Stück und 20^{er} Fuß 2^{te} Fuß 12^{er} 10^{er} 16^{er}.
- incl. 8^{er} Linie 2^{te} 5^{er} 16^{er}

Summa 85^{er} —

Der Herr Christian Richter wird die vollständige Grund. Visiten
reparatur.
d. d. Herrn im Organen zu Seelow dem Orgelbauers / spezifiziert
gibt hat die Orgel 16 bis 18^{er} Fuß, möglichst schnell und
Christian Joachim Richter
Königl. priv. Orgelbauer
Frankfurt a. O.